

## 反応が遅い(矢が刺さってから3秒位かかる)

Rev. 2011/02/04.

対象; DL1、DL2 シリーズ全て  
不具合箇所; PC、I/O ボード  
症状; 反応が遅い(矢が刺さってから3秒位かかる)  
対応; PC 周辺の接触不良?

1. PC 周りの線を全て抜き差し、I/O ボードと接続している USB ケーブルの抜き差し  
⇒ 直らなければ、PC交換

2. PC やキャビネットの通気は問題ないか?

PC が温度上昇によって動作が遅くなることもあります。

PC やキャビネットの通気口の目詰まり、通気ファンの故障停止や回転数が低下していないかを確認。

⇒ なおらなければ、PC交換